

- D** Auf nicht optimal verlegten Gleisanlagen können möglicherweise die werkseitig montierten vorbildgerechten, niederen Spurkränze der Vorlauf- und Tenderachsen aus den Schienen springen. Zur Abhilfe bieten wir Ihnen unter der Art.-Nr. 135685 einen Achssatz mit höheren Spurkränzen an, den Sie auf dem Ersatzteilweg entgeltlich in unserem Onlineshop ([www.roco.cc](http://www.roco.cc)) oder bei Ihrem ROCO-Fachhändler erwerben können.
- GB** When using tracks which have not been optimally laid, it is possible that the prototypical low wheel flanges which have been mounted on the leading and tender axles at the factory can jump off the tracks. This problem can be remedied with an axle set with high wheel flanges which have the Art. No. 135685 and can be purchased in our onlineshop ([www.roco.cc](http://www.roco.cc)) or through your ROCO dealer.
- I** Su impianti di binari, posati in maniera non ottimale, potrebbero saltare dai binari i bordini più bassi dell'asse di avanzamento e quello tender. Per eliminare questo problema, Vi offriamo – con il numero di articolo 135685 – una serie di assi con bordini più alti. Questo set potrà essere acquistato come pezzo di ricambio presso il Vostro rivenditore ROCO.

