

MASCHINENFABRIK

IRON FOUNDRY

FONDERIE

MACHINEFABRIEK



Art. Nr. 222185

D

Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen.
Sollte es einmal vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FÄLLER GmbH, Abt. Kundendienst, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz.
In diesem Bausatz sind einige Kunststoffteile übrig.

GB

Before beginning with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully.
In case of missing parts please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return the leaflet to Gebr. FÄLLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, Germany.
You will receive the replacement by return.
Some of the parts in this box are not needed to construct the model.

F

Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérez les grappes.
Si une pièce manque dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez-la-nous à Gebr. FÄLLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach (R.F.A.).
Nous vous ferons parvenir la pièce par retour.
Dans cette boîte se trouvent quelques pièces qui ne seront pas utilisées pour le montage.

NL

Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen.
Indien onverhoop een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, geefie men het ontbrekende deel in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FÄLLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel.
Van dit bouwpakket worden enkele kunststof delen niet gebruikt.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FÄLLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FÄLLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FÄLLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FÄLLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):

Art. Nr. 170492
FÄLLER-EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle
für feinste Klebstoffdosierung.

Liquid cement in plastic bottle with canule
for very fine dosage.

Colle liquide en bouteille plastique
avec bec verseur pour un dosage précis.

Vloeibare lijm in plastic-fles met doseerbuisje
om nauwkeurig te lijmen.


Art. Nr. 170688
SPEZIAL-SEITENSCHNEIDER

zum feinfreien Abtrennen von feinsten
Spritzteilen.
Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter for cutting off ultra-fine
moulded parts without burrs.
Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale pour couper sans
bavure les pièces miniatures moulées par
injection. Convient uniquement au polystyrène.

Speciale zijknipper voor het braakloos
afknippen van de fijnste gietstukdelen.
Alleen geschikt voor polystyrol.



Inhalt	Spritzlinge	<input type="checkbox"/> 1	1	x	<input type="checkbox"/> 5	4	x	<input type="checkbox"/> 9	1	x	<input type="checkbox"/> 14	2	x	<input type="checkbox"/> 18	1	x
Contents	Sprues	<input type="checkbox"/> 2	4	x	<input type="checkbox"/> 6	1	x	<input type="checkbox"/> 11	1	x	<input type="checkbox"/> 15	2	x	<input checked="" type="checkbox"/> 21 A	1	x
Contenu	Moulages	<input type="checkbox"/> 3	2	x	<input type="checkbox"/> 7	2	x	<input type="checkbox"/> 12	1	x	<input type="checkbox"/> 16	1	x			
Inhoud	Gietstukken	<input type="checkbox"/> 4	2	x	<input type="checkbox"/> 8	1	x	<input type="checkbox"/> 13	2	x	<input type="checkbox"/> 17	1	x			

Sa. Nr. 181 170 0

WICHTIGER HINWEIS

Bevor Sie mit der Montage des Modells beginnen, sollten Sie sich zuerst mit den möglichen Varianten befassen, die auf Seite 8 und 11 in dieser Anleitung gezeigt sind.

Kleben Sie die einzelnen Bauten und die Dächer nicht fest, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, einzelne Varianten nachzubauen bzw. defekte Beleuchtungssockel auszutauschen.

Die Modulbauweise erlaubt durch Zukauf weiterer Modelle 222134 oder 222142 den Ausbau zu einer großen Industrieanlage. Die einzelnen Bausätze können dann farblich aufeinander abgestimmt werden.

IMPORTANT NOTICE

Before you start assembling your kit, please familiarize yourself thoroughly with the variations possible indicated in the instructions (on opp. 8 + 11).

Do not glue the various structures and roofs together, this allows to recreate other variations at a later timer or permits the exchange of light bulbs.

The modular-structure offers you the possibility of buying more models 222134 + 222142 for the construction of a large industrial plant.

The colour schemes of the individual kits can then be adjusted accordingly.

AVIS IMPORTANT

Avant de commencer le montage, vous devez en premier vous préoccuper des différentes variantes qui sont décrites dans cette notice (page 8 + 11).

Ne collez pas définitivement les toits et les bâtiments individuels, ce qui vous permettra par la suite de réaliser d'autres variantes ou de changer un socquet d'éclairage défectueux.


Le type de construction par modules permet par l'achat ultérieur d'autres modèles 222134 + 222142, de réaliser une grande installation industrielle. Les bâtiments individuels pourront alors voir leurs couleurs accordées les unes avec les autres.



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN










Voordat U met de montage van het model begint, zou U zich eerst op de hoogte moeten stellen van de mogelijke variaties, die in deze handleiding te zien zijn (blz. 8 + 11).








Lijm de afzonderlijke gebouwen en daken niet vast, zodat het steeds mogelijk is andere varaties samen te stellen en defecte lampies te vervangen.

De moduul bouwwijze maakt door aanschaf van meer modellen 222134 + 222142 uitbreiding tot een groot industriecomplex mogelijk. De kleuren van deze bouwpakketten kunnen dan op elkaar worden afgestemd.



















5







Deco



Variante 1

nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén

e



x

Variante 1


h

nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén

K

nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén


y



z


p

q

Variante 1

Art.-Nr. 180670 liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd

4/2 nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén



A

Oberflurförderanlage:

Motor 180629 in 222185 nicht enthalten.

Die nötigen Arbeitsschritte sind in Position B bis W beschrieben. Als Transportseil für die Hunten verwenden Sie bitte ca. 50 cm Nähgarn (liegt der Packung nicht bei), auf das Sie zunächst die Transporthunten aufziehen. Nun fahren Sie mit den Enden durch die Öffnungen der Seitenwände 14/2 und 14/3, legen die Seile um die Antriebs- bzw. Umlenkrolle und verknoten die beiden Enden mit Hilfe eines Partner (siehe Abb. I) so dass das Garn leicht spannt. Verteilen der Transporthunten siehe Position H.

Overhead gondola-system:

Motor 180629 not included 222185.

The necessary steps are described in fig. B to fig. W. As a transportation cable for the gondolas use about 50 cm of sewing thread (not included) onto which the gondolas are fed like beads on a string. The complete chain with the gondolas is then fed through the openings of parts 14/2 and 14/3. Place the cable around the pulley, tension up the thread slightly and tie a knot with the help of a partner (see fig. I). See fig. H for positioning the gondolas.

Installation de transport aérienne:





Moteur 180629 non inclus dans le 222185.

Les étapes de travail sont décrites du paragraphe B au W. Comme câble de transport, utilisez de préférence du fil à coudre d'une longueur d'environ 50 cm (non inclus dans la boîte), sur lequel vous monterez les bennes. Maintenant, passez les extrémités par les ouvertures des murs 14/2 et 14/3, placez les câbles sur l'entraînement ainsi que sur les galets, et nouez les 2 extrémités avec l'aide d'une personne (voir illustration I), de manière à ce que le câble soit légèrement tendu. Voir pos. H pour la répartition des bennes de transport.


Kabelbaaninstallatie :

Motor 180629 niet meegeleverd in 222185.

De noodzakelijke werkfasen zijn in pos. B tot W beschreven. Als kabel voor de transportbakken gebruikt U ca. 50 cm naigaren (niet meegeleverd), waaraan de bakken worden geregen. Leidt nu het garen door de openingen van de zijkanten 14/2 en 14/3, leg het om de kabelwielen en knoop beide einden, eventueel met iemands hulp vast (zie afb. I) zodanig dat het garen enigszins strak staat. Verdelen van de transportvakken: zie pos. H.

B**C****D**



Art.-Nr. 180629 liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd



Montage ohne Motor
Assembly without motor
Montage sans moteur
Montage zonder motor

12 Variante 2

nicht kleben — 18/4 18/4
do not glue
ne pas coller
niet lijmén



nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmén — 18/13

Teil 18/13 für den Gummivorspann benutzen.
Danach wieder herausnehmen.

Use part 18/13 to tighten rubber band.
Then remove part again.

Employez la pièce 18/13 pour tendre la bande élastique. Puis l'enlever.


Gebruik deel 18/13 voor het strak zetten van het aandrijfrubber. Daarna weer uittrekken.

18/12



18/11

Faden (500 mm) liegt nicht bei.
Cord (500 mm) not included.
Aiguillée (500 mm) non jointe.
Garen (500 mm) niet bijgevoegd.

**F** 6 x**G**

Anfang und Ende: 100 mm
Beginning and end: 100 mm
Début et fin: 100 mm
Begin en einde: 100 mm

Knoten
Knot
Noeud
Knoop

F

Knoten
Knot
Noeud
Knoop

55 mm

F

Knoten
Knot
Noeud
Knoop

G

Faden verknoten und den Knoten mit Sekundenkleber fixieren!

Knot the thread and fix the thread with instant cement!

Nouer le fil et renforcer le noeud avec une goutte de colle rapide!

Draad vastknopen en de knoop met secondenlijm fixeren!

**I****E****H**


Teil 18/13 für den Gummivorspann benutzen.
Danach wieder herausnehmen.

Use part 18/13 to tighten rubber band.
Then remove part again.


Employez la pièce 18/13 pour tendre la bande élastique. Puis l'enlever.

Gebruik deel 18/13 voor het strak zetten van het aandrijfrubber. Daarna weer uittrekken.


14



J 2 x 7/14 7/12



K 2 x **J**




L 2 x

K


M 2 x **L**

7/13



N 2 x


7/11 7/14






O 2 x **N**

P 2 x

O







Ausschmückungsteile
Decoration parts
D'éléments décoratifs
Decoratiedelen

Rauchgenerator:

Nr. 100 der Fa. Seuthe, 16 V \cong Stromaufnahme 140 mA
(in 222185 nicht enthalten). Einbau des Generators in Pos.X.

Den Rauchgenerator nur etwa $\frac{3}{4}$ füllen,
damit ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist.

Der Rauchgenerator darf nicht länger als 30 Min. ohne Rauchöl
betrieben werden, da sonst durch die hohe Temperatur
der Kamin zerstört wird.

Smoke generator:

Item Nr. 100 of Seuthe, 16 V \cong , power input 140 mA
(not included in 222185). Installation of the generator as in fig. X.

The generator should be filled only $\frac{3}{4}$ in order to ensure
a smooth operation. The smoke generator must never be
under current for more than 30 min. without oil.

The ensuing high temperatures could destroy the chimney.

Générateur de fumée:

No. 100 de la firme Seuthe, 16 V \cong , consommation 140 mA
(non contenu dans le 222185). L'installation est au paragraphe X.

Le fumigène ne doit être rempli qu'au $\frac{3}{4}$,
pour avoir un fonctionnement sans problème.

Le fumigène ne peut fonctionner plus de 30 minutes à sec,
sans liquide fumigène, sinon la température élevée
endommagerait la cheminée.

Rookgenerator :

No. 100 van de fa. Seuthe, 16 V \cong Stroomverbruik 140 mA
(niet meegelevered in 222185). Inbouw van de generator in pos. X.

De rookgenerator slechts $\frac{3}{4}$ vullen, opdat deze storingsvrij werkt.

De rookgenerator mag niet langer dan 30 min. zonder rookvloeistof
ingeschakeld staan, omdat anders de schoorsteenpijp beschadigd
wordt.

